


Cross Laser Marker LP-03-50X

レポライン3

使用方法

1. 電池をご使用の場合は絶縁シートを抜いてからご使用ください。
電池ボックスの ON-OFF スイッチで電源が入ります。
2. 100V 電源でご使用の場合は付属の AC アダプターをコネクタに差し込んでください。コネクタを繋ぐと電源が入ります。この時電池からの電源は切れます。
3. 本体をマグネットでお好きな位置に貼り付けてください。
4. レーザー本体の向きはジョイント固定つまみを回して緩めてお好きな角度に合わせてから固定つまみを閉めてください。この時、ケーブルに無理な力をかけないように注意してください。
5. ラインの焦点をレンズ焦点調節リングを回して調整してください。この時ラインの向きも回転します。レンズ焦点調節リングは回し過ぎると外れて中のスプリングが飛び出しますのでご注意ください。
6. ラインの向きを変える場合は、ジョイント固定つまみを回して緩めて、レーザーカバーごとボールジョイントから回して調節してください。この時、大きく回してケーブルに無理な力をかけないようにください。



電池交換方法



1. 裏のネジを外して電池蓋をスライドして開けてください。
2. 新しい電池を正しく入れ替えてください。
3. スライドさせ蓋をし、ネジをしっかりと閉めてください。

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー
波長	650nm (赤色)
照射形状	クロスライン
レーザー出力	50mW (出力100mWをご希望の場合は応相談)
焦点	可変
電圧	3.0-5.0V
電源	単3×2本 または AC100V
寸法 (mm)	33.5(W)×67.6(H)×81(D) ※イラスト状態
重量	160g (電池込み、ACアダプター除く)
付属品	ACアダプター 1個、単3乾電池 2本(セット済)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ご注意

- この製品は工場内での使用を想定して作られております。その他の用途にはご使用にならないでください。
- 直接ビームまたは鏡面反射光を絶対に見ないでください。
- 製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 付属している AC アダプター以外は使用しないでください。
- 電池と AC アダプターとの同時使用はできません。